

## iMOW® UDGIVELSESNOTER

Her finder du alle oplysninger om frigivne opdateringer af iMOW®-funktionssoftwaren i fremtiden. Leveringsstatusens funktionsomfang er beskrevet i betjeningsvejledningen. Dette dokument vil blive opdateret løbende.

### Hvordan kan jeg få opdateringen?

Opdateringen kan nemt installeres hos din autoriserede forhandler. Du skal blot lave en aftale eller besøge en af vores autoriserede partnere for at opdatere din enhed til den nyeste version. Hvis installationen er mulig via MY iMOW®-appen, kan du også installere opdateringen i appen under "System > Softwareversion".

**8.5.32**

12.2024

### Nyt indhold:

På grund af en ændring i standarden skal Bluetooth-forbindelsestilstanden nu aktiveres ved at trykke på en knap på robotplæneklipperen, når man tildeler iMOW®-adgangskoder.

Farven på kørelyset kan justeres i MY iMOW® APP.

Bemærk om skift af kniv i MY iMOW® APP.

### Optimeringer:

Unormaliteten efter opdateringen til 8.5.9 (permanent hvidt kørelys efter genstart) er blevet rettet.

Optimeret håndtering med store klippeområder.

Stemmeoutput og lysmønster optimeret.

Tilpasset forlængelsesadfærd ved lave temperaturer.

Optimeret Wi-Fi-stabilitet og opkaldsadfærd i svage WIFI-netværk.

Den utilsigtede forekomst af fejlmeddelelsen (65648) "Temperatur LED-matrix for høj" forhindres.

Opdatering af dockingstationen forhindrer, at fejlene "kortslutning på afgrænsningskabel" og "kortslutning på guidekabel" opstår.

Den utilsigtede forekomst af fejlen "Kommunikationsfejl mellem strømforsyningen og dockingelektronikken" er blevet rettet.

Optimeret dockingadfærd for eksternt installerede dockingstationer.

Robotplæneklipperens softwareversion vises nu også i Bluetooth-only-tilstand i My iMOW® APP.

Revideret alle fejlkoder (rettelse af fejlbetegnelser og korrigerende handlinger)

Stemmeoutput og lysmønster optimeret.

Den utilsigtede forekomst af fejlen "stopknapper" (stopknap ikke plausibel) efter den natlige genstart er blevet rettet.

**7.9.21**

07.2024

### Optimeringer:

Funktionen til opdatering af robotplæneklipperens systemtid er blevet revideret. Fejl relateret til tiden er blevet rettet. (Forkerte og usandsynlige klippetider samt vedligeholdelses- og fejlmeddelelser på ulogiske tidspunkter).

**7.9.4**

03.2024

**Funktioner:**

Batteriets opladningsniveau kan nu kontrolleres, når robotplæneklipperen er stoppet eller forankret, via "Info-knappen".

Fejlmeddelelser kommunikeres nu mere detaljeret via robotplæneklipperens stemmeoutput.

Test af kabelfejl kan nu udføres i MY iMOW® APP. Det gør det muligt at indkredse, om og hvilket guide- eller afgrænsningskabel der har en afbrydelse.

Ny kantoptimeringsfunktion tilgængelig i MY iMOW®-appen. Dette kan forbedre udseendet nær kanterne.

**Optimering:**

Forbedret visualisering af iMOW®-aktiviteter. Farven grøn står for rejsen til klippeområdet og selve klipningen. Farven hvid bruges til uproduktive rejser (f.eks. rejser hjem). Disse vises i 20 sekunder, når handlingen starter.

I tilfælde af fejlfunktion pulserer LED-lysmønsteret rødt foran og bagpå. I tilfælde af fejltilstande, der skal kvitteres for på selve robotplæneklipperen, markeres "låseknappen" også via LED'erne.

Taleoutputtet er blevet optimeret.

Regnsensorens følsomhed er blevet reduceret for at forhindre, at klippeprocessen afbrydes for hurtigt.

**6.6.8**

01.2024

**Funktioner:**

Plæneklipperens stemmeoutput til et udvalg af fejlmeddelelser.

**Rettelser:**

Overordnet optimering af tilslutningsmuligheder, herunder skift mellem Wi-Fi og mobilnetværk.

Rettet den utilsigtede forekomst af kabelfejl efter den natlige genstart.

Rettet en uendelig løkke under plæneklipperens selvtest.

Rettet tidsforskydningen i begivenhedslisten.

Funktionen "Start plæneklipper" kan genaktiveres eller deaktiveres i appen.

**6.4.11**

06.2023

**i** Opdateringen er tilgængelig via My iMOW®-appen

**Funktioner:**

Udvidelse af standarder for mobilkommunikation for at optimere forbindelsen.

**Rettelser:**

Nulstillingsbetingelserne for rapportering af batteritemperaturen er blevet optimeret.

Under den natlige genstart blev der fejlagtigt vist en besked om stopknappen. Denne fejl er blevet rettet.

I sjældne tilfælde stoppede iMOW® ved kanten. Denne fejl forhindres ved at ændre programflowet.