

## iMOW® OPLYSNINGER OM VERSION

Her finder du alle informationer om fremtidige opdateringer af iMOW® funktionssoftwaren. Udleveringstilstandens funktionsomfang er beskrevet i brugsvejledningen. Dette dokument opdateres løbende.

**7.9.4**

03.2024

### **Funktioner:**

Batteriets opladningsstatus kan nu kontrolleres på robotplæneklipperen via "Info-knappen", når den er sat på pause eller docket.

Fejlmeddelelser kommunikeres nu mere detaljeret via stemmeoutput på robotplæneklipperen.

Kontrollen af ledningssignalet kan nu udføres i MY iMOW® APP. Det kan bruges til at finde ud af, om og hvilken guide- eller perimenteråd, der har en afbrydelse.

Ny funktion til kantoptimering tilgængelig i MY iMOW®-appen. Det kan forbedre udseendet tæt på kanten.

### **Optimering:**

Forbedret visualisering af iMOW®-aktiviteter. Farven grøn står for kørsel til klippeområdet og selve klipningen. Farven hvid bruges til ikke-produktive ture (f.eks. ture hjem).

I tilfælde af fejl pulserer LED-lysmønsteret rødt foran og bagpå. I tilfælde af fejltilstande, der skal bekræftes på selve robotplæneklipperen, fremhæves "låseknappen" også via LED'erne.

Stemmeoutputtet er blevet optimeret.

Regnsensorens følsomhed er blevet reduceret for at forhindre, at klippeprocessen afbrydes for hurtigt.

**6.6.8**

01.2024

### **Funktioner:**

Plæneklipperens stemmeudgang til et udvalg af fejlmeddelelser.

### **Rettelser:**

Generel optimering af tilslutningsmuligheder, herunder skift mellem wifi og mobilnetværk.

Den utilsigtede forekomst af trådsignalfejlen efter den natlige genstart er blevet rettet.

Løst uendelig løkke under selvtest af plæneklipperen.

Tidsforskydningen i arrangementshistorikken er blevet rettet.

Funktionen "Start klipning på plæneklipper" kan aktiveres eller deaktiveres i appen igen.

**6.4.11**

06.2023

### **Funktioner:**

Udvidelse af de mobile radiostandarder, der bruges til at optimere tilslutningsmuligheder.

### **Rettelser:**

Nulstillingsbetingelserne for meddelelsen om batteritemperatur er blevet optimeret.

Under den natlige genstartsrutine dukkede en stopknappeddelelse fejlagtigt op. Denne fejl er rettet.

I sjældne tilfælde stoppede iMOW® ved kanten.  
Denne fejl forhindres ved at ændre  
programsekvensen.