

INDICATIONS SUR LA VERSION iMOW®

Tu trouveras ici toutes les informations sur les futures mises à jour du logiciel fonctionnel de l'iMOW®. L'étendue des fonctions disponibles à l'état de livraison est décrite dans le mode d'emploi. Ce document est continuellement remis à jour.

7.9.4

03.2024

Fonctions:

L'état de charge de la batterie peut désormais être consulté sur le robot de tonte en mode pause ou arrimé à l'aide de la "touche info".

Les messages d'erreur sont désormais communiqués de manière plus détaillée par le robot de tonte via une synthèse vocale.

Dans l'APP MY iMOW®, il est désormais possible de vérifier le signal du fil. Il est ainsi possible de déterminer si un fil de guidage ou de délimitation présente une interruption et, le cas échéant, lequel.

Nouvelle fonction d'optimisation des bordures disponible dans l'application MY iMOW®. Cela permet d'améliorer l'apparence à proximité des bords.

Optimisation:

Amélioration de la visualisation des activités iMOW®. La couleur verte représente le déplacement vers la zone de tonte et la tonte elle-même. La couleur blanche est utilisée pour les trajets non productifs (par ex. les trajets à domicile).

En cas de dysfonctionnement, le motif lumineux LED avant et arrière pulse en rouge. En cas

d'erreur, qui doit être confirmée sur le robot de tonte lui-même, la "touche cadenas" est également mise en évidence par les LED.

La synthèse vocale a été optimisée.

La sensibilité du capteur de pluie a été réduite afin d'éviter une interruption trop rapide du processus de tonte.

6.6.8

01.2024

Fonctions:

Sortie vocale de tondeuse pour une sélection de messages d'erreur.

Correctifs:

Optimisation générale de la connectivité, y compris la commutation entre wifi et cellulaire.

L'occurrence accidentelle de l'erreur de signal filaire après le redémarrage nocturne a été corrigée.

Boucle infinie résolue lors de l'auto-test de la tondeuse.

Le décalage temporel dans l'historique des événements a été corrigé.

La fonction « Démarrer la tonte sur la tondeuse » peut être activée ou désactivée à nouveau dans l'application.

6.4.11

06.2023

Fonctions:

Extension des normes de radio mobile utilisées pour optimiser la connectivité.

Correctifs:

Les conditions de réinitialisation du message de température de la batterie ont été optimisées.

Pendant la routine de redémarrage nocturne, un message de bouton d'arrêt est apparu par erreur. Ce bug a été corrigé.

Dans de rares cas, l'iMOW® s'est arrêté au bord. Cette erreur est évitée en modifiant la séquence du programme.