

iMOW® NAPOMENE O VERZIJI

Ovdje ćeš pronaći sve informacije o budućim ažuriranjima softvera funkcija iMOW®. Raspon funkcija stanja isporuke opisan je u uputama za uporabu. Ovaj dokument se neprestano nadopunjuje.

7.9.4

03.2024

Značajke:

Status napunjenoosti baterije sada se može provjeriti na robotskoj kosilici kada je pauzirana ili priključena pomoću "gumba za informacije".

Poruke o pogreškama sada se detaljnije prenose putem glasovnog izlaza putem robotske kosilice.

Testiranje signala žice sada se može provesti u aplikaciji MY iMOW®. Ovo se može koristiti za sužavanje imaju li i koja žica za navođenje ili graničnu žicu prekid.

Nova funkcija optimizacije rubova dostupna u aplikaciji MY iMOW®. To može poboljšati izgled blizu ruba.

Optimizacija:

Poboljšana vizualizacija iMOW® aktivnosti. Zelena boja označava putovanje do mesta košnje i samu košnju. Bijela boja se koristi za neproduktivna putovanja (npr. putovanja kući).

U slučaju kvara, uzorak LED svjetla sprjeda i straga pulsira crveno. U slučaju stanja greške koja se moraju potvrditi na samoj robotskoj kosilici, "gumb za zaključavanje" također je označen putem LED dioda.

Glasovni izlaz je optimiziran.

Osjetljivost senzora za kišu je smanjena kako bi se spriječilo prebrzo zaustavljanje procesa košnje.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izlaz kosilice za odabir poruka o pogreškama.

Popravlja:

Opća optimizacija povezivosti, uključujući prebacivanje između WiFi-ja i mobilne mreže.

Slučajna pojava pogreške žičanog signala nakon noćnog ponovnog pokretanja ispravljena je.

Riješena beskonačna petlja tijekom samotestiranja kosilice.

Vrijeme pomaka u povijesti događaja je ispravljeno.

Funkcija "Počnite kosit na kosilici" može se ponovo omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji.

6.4.11

06.2023

Funkcije:

Proširenje standarda mobilnog radija koji se koriste za optimizaciju povezivosti.

Popravlja:

Uvjeti vraćanja na izvorno za poruku o temperaturi baterije optimizirani su.

Tijekom noćne rutine ponovnog pokretanja pogrešno se pojavila poruka gumba za zaustavljanje. Ova greška je popravljena.

U rijetkim slučajevima, iMOW® se zaustavio na rubu. Ova pogreška je spriječena promjenom programskog slijeda.