

iMOW® KIADÁSI MEGJEGYZÉSEK

Itt talál minden információt az iMOW® funkció szoftverének jövőbeni frissítéseiről. A szállítási állapot funkcióinak köre a kezelési útmutatóban van leírva. Ezt a dokumentumot folyamatosan frissítjük.

Hogyan kaphatom meg a frissítést?

A frissítés kényelmesen telepíthető a hivatalos márkakereskedőnél. Egyszerűen kérjen időpontot, vagy látogasson el egyik hivatalos partnerünkhöz, hogy frissítse készülékét a legújabb verzióra. Ha a telepítés a MY iMOW® alkalmazáson keresztül lehetséges, akkor a frissítést az alkalmazásban is telepítheti a "Rendszer > Szoftververzió" menüpont alatt.

8.5.32

12.2024

Új tartalom:

A szabvány módosítása miatt az iMOW® jelszavak kiosztásakor a Bluetooth-kapcsolat módot mostantól a robotfűnyírón lévő gomb megnyomásával kell aktiválni.

A nappali menetfények színe a MY iMOW® APP-on állítható.

Megjegyzés a MY iMOW® APP készségtárolásáról.

Optimalizálás:

A 8.5.9-es frissítés utáni rendellenesség (állandóan fehér futófény az újraindítás után) javítva lett.

Optimalizált kezelés nagy kaszálási területek esetén.

Hangkimenet és fényminta optimalizálva.

Alkalmazkodott nyúlási viselkedés alacsony hőmérsékleten.

Optimalizált Wi-Fi stabilitás és betárcsázási viselkedés gyenge WIFI-hálózatokban.

Megakadályozza a "Túl magas hőmérséklet LED-mátrix" hibaüzenet (65648) véletlenszerű megjelenését.

A dokkolóállomás frissítése megakadályozza a "rövidzárlat a határcábelben" és a "rövidzárlat a vezetőkábelben" hibák előfordulását.

A "Kommunikációs hiba a tápegység és a dokkolóelektronika között" hiba véletlenszerű előfordulását javítottuk.

Optimalizált dokkolási viselkedés a külsőleg telepített dokkolóállomásokhoz.

A robotfűnyíró szoftveres verziója mostantól a My iMOW® APP-on kizárólag Bluetooth üzemmódban is megjelenik.

Az összes hibakód felülvizsgálata (a hibák megnevezésének javítása és korrekciós intézkedések)

Hangkimenet és fényminta optimalizálva.

Az éjszakai újraindítás után véletlenül előforduló "stop gombok" hiba (a stop gomb nem plauzibilis) javításra került.

7.9.21

07.2024

Optimalizálás:

A robotfűnyíró rendszeridejének frissítésére szolgáló funkciót felülvizsgálták. Az idővel kapcsolatos hibák kijavításra kerültek. (Hibás és valószínűtlen kaszálási idők, valamint a logikátlan időpontokban megjelenő karbantartási és hibaüzenetek).

7.9.4

03.2024

Funkciók:

Az akkumulátor töltöttségi szintje mostantól ellenőrizhető a robotfűnyíró leállított vagy dokkolt állapotában az "Info gomb" segítségével.

A hibaüzeneteket mostantól részletesebben közli a robotfűnyíró hangkimenetén keresztül.

A vezetékjelek tesztelése mostantól a MY iMOW® APP-ban is elvégezhető. Ez lehetővé teszi annak behatárolását, hogy van-e és melyik vezető- vagy határolóvezetékben van-e megszakítás.

A MY iMOW® alkalmazásban elérhető új éloptimalizálási funkció. Ez javíthatja a megjelenést a szélek közelében.

Optimalizálás:

Az iMOW®-tevékenységek jobb vizualizációja. A zöld szín a kaszálási területre való eljutást és magát a kaszálást jelöli. A fehér szín a nem produktív utakat (pl. hazautazás) jelöli. Ezek 20 másodpercig jelennek meg, amikor a művelet elindul.

Meghibásodás esetén a LED fénymintázat elől és hátul pirosan pulzál. Olyan hibaállapotok esetén, amelyeket magán a robotfűnyírón kell nyugtázni, a LED-eken keresztül a "reteszelő gomb" is jelzi.

A beszédkimenet optimalizálásra került.

Az esőérzékelő érzékenységet csökkentették, hogy megakadályozzák a kaszálás túl gyors megszakítását.

6.6.8

01.2024

Funkciók:

Kaszáló hangkimenet a hibaüzenetek kiválasztásához.

Helyesbítések:

A kapcsolódás általános optimalizálása, beleértve a Wi-Fi és a mobilhálózat közötti váltást.

Az éjszakai újraindítás után véletlenül előforduló kábeljel hiba kijavítása.

A fűnyíró önellenőrzésénél fellépő végtelen hurok kijavítása.

Javítottuk az időeltolódást az eseménylistában.

A "Kaszálónyíró indítása" funkció az alkalmazásban újra aktiválható vagy kikapcsolható.

6.4.11

06.2023

i A frissítés a My iMOW® alkalmazáson keresztül érhető el.

Funkciók:

A mobilkommunikációs szabványok kiterjesztése az összekapcsolhatóság optimalizálása érdekében.

Helyesbítések:

Az akkumulátor hőmérsékletének jelentésére vonatkozó visszaállítási feltételeket optimalizáltuk.

Az éjszakai újraindítási rutin során hibásan jelent meg a leállítás gombra vonatkozó üzenet. Ezt a hibát kijavítottuk.

Ritka esetekben az iMOW® megállt a szélénél.
Ezt a hibát a programfolyamat
megváltoztatásával lehet megelőzni.