

iMOW® ROBOTFŰNYÍRÓ VERZIÓ- JÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Itt található valamennyi, az iMOW® robotfűnyíró funkciók szoftverének jövőbeni frissítésére vonatkozó információt. A szállítási állapot feladatkörét a használati utasításban ismertettük. Ezt a dokumentumot folyamatosan aktualizáljuk.

7.9.4

03.2024

Funkciók:

A robotfűnyírón mostantól az "Info gomb" segítségével ellenőrizhető az akkumulátor töltöttségi állapota, ha a robotfűnyíró szünetel vagy dokkolva van.

A hibaüzeneteket mostantól részletesebben közli a robotfűnyíró hangkimeneten keresztül.

A vezetékjelek ellenőrzése mostantól a MY iMOW® APP-ban is elvégezhető. Ezzel leszűkíthető, hogy van-e és melyik vezető- vagy peremhuzalban van-e megszakadás.

A MY iMOW® alkalmazásban elérhető új funkció a szegélyoptimalizáláshoz. Ezzel javítható a megjelenés a perem közelében.

Optimalizálás:

Az iMOW® tevékenységek jobb vizualizációja. A zöld szín a kaszálási területre való behajtást és magát a kaszálást jelöli. A fehér szín a nem produktív utakat (pl. hazautazás) jelöli.

Meghibásodás esetén a LED fénymintázat elől és hátul pirosan pulzál. Magán a robotfűnyírón nyugtázandó hiba esetén a LED-ek segítségével a "zárógomb" is kiemelésre kerül.

A hangkimenet optimalizálásra került.

Az esőérzékelő érzékenységet csökkentettük, hogy megakadályozzuk a fűnyírási folyamat túl gyors leállítását.

6.6.8

01.2024

Funkciók:

A fűnyíró hangkimenete a kiválasztott hibaüzenetekhez.

Javítások:

A kapcsolat általános optimalizálása, beleértve a wifi és a mobil közötti váltást.

A huzaljel hibájának véletlen előfordulása az éjszakai újraindítás után kijavításra került.

Megoldott végtelen hurok a fűnyíró önellenőrzése során.

Az eseményelőzmények időeltolódása javítva lett.

A "Kaszálás indítása fűnyírón" funkció újra engedélyezhető vagy letiltható az alkalmazásban.

6.4.11

06.2023

Funkciók:

A kapcsolat optimalizálására használt mobil rádiószabványok bővítése.

Javítások:

Az akkumulátor hőmérsékleti üzenetének alaphelyzetbe állítási feltételeit optimalizáltuk.

Az éjszakai újraindítási rutin során tévesen megjelent egy stop gomb üzenet. Ezt a hibát kijavítottuk.

Ritka esetekben az iMOW® megállt a szélén. Ezt a hibát a programsorrend megváltoztatásával lehet megakadályozni.