

NOTE DI RILASCIO iMOW®

Qui troverai tutte le informazioni sui futuri aggiornamenti del software funzionale iMOW®. L'ambito delle funzioni dello stato di fornitura è descritto nelle istruzioni d'uso. Questo documento viene aggiornato costantemente.

7.9.4

03.2024

Funzioni:

Lo stato di carica della batteria può ora essere controllato sul robot tosaerba tramite il "pulsante Info" quando è in pausa o agganciato.

I messaggi di errore vengono ora comunicati in modo più dettagliato tramite l'emissione vocale sul tosaerba robot.

Il controllo del segnale del filo può ora essere eseguito nell'APP MY iMOW®. In questo modo è possibile stabilire se e quale filo guida o perimetrale presenta un'interruzione.

Nuova funzione per l'ottimizzazione dei bordi disponibile nell'app MY iMOW®. In questo modo è possibile migliorare l'aspetto in prossimità del bordo.

Ottimizzazione:

Visualizzazione migliorata delle attività iMOW®. Il colore verde indica la guida verso l'area di falciatura e la falciatura stessa. Il colore bianco è utilizzato per i viaggi non produttivi (ad esempio, il ritorno a casa).

In caso di guasti, il LED lampeggia in rosso nella parte anteriore e posteriore. In caso di condizioni di guasto che devono essere riconosciute dal tosaerba robot stesso, il "pulsante di blocco" viene evidenziato dai LED.

L'emissione vocale è stata ottimizzata.

La sensibilità del sensore di pioggia è stata ridotta per evitare che il processo di taglio venga annullato troppo rapidamente.

6.6.8

01.2024

Funzioni:

Uscita vocale del tosaerba per una selezione di messaggi di errore.

Correzioni:

Ottimizzazione generale della connettività, incluso il passaggio tra wifi e cellulare.

Il verificarsi accidentale dell'errore del segnale del filo dopo il riavvio notturno è stato corretto.

Risolto il ciclo infinito durante l'autotest della falciatrice.

L'offset temporale nella cronologia degli eventi è stato corretto.

La funzione "Inizia a falciare sul tosaerba" può essere nuovamente abilitata o disabilitata nell'app.

6.4.11

06.2023

Funzioni:

Ampliamento degli standard di telefonia mobile utilizzati per ottimizzare la connettività.

Correzioni:

Le condizioni di ripristino per il messaggio di temperatura della batteria sono state ottimizzate.

Durante la routine di riavvio notturno, è stato erroneamente visualizzato un messaggio del pulsante di arresto. Questo bug è stato corretto.

In rari casi, l'iMOW® si è fermato al bordo. Questo errore viene evitato modificando la sequenza del programma.