

NOTELE DE LANSARE iMOW®

Aici veți găsi toate informațiile despre actualizările lansate ale software-ului de funcții iMOW® în viitor. Gama de funcții ale stării de livrare este descrisă în instrucțiunile de utilizare. Acest document va fi actualizat continuu.

Cum pot obține actualizarea?

Actualizarea poate fi instalată convenabil la distribuitorul dvs. autorizat. Pur și simplu faceți o programare sau vizitați unul dintre partenerii noștri autorizați pentru a vă actualiza dispozitivul la cea mai recentă versiune. Dacă instalarea este posibilă prin intermediul aplicației MY iMOW®, puteți instala actualizarea și în aplicație, la "Sistem > Versiune software".

8.5.32

12.2024

Conținut nou:

Datorită unei modificări a standardului, modul de conectare Bluetooth trebuie activat acum prin apăsarea unui buton de pe mașina de tuns iarba robotizată atunci când se atribuie parole iMOW®.

Culoarea luminilor de zi poate fi reglată în MY iMOW® APP.

Notă privind schimbarea cuțitului în MY iMOW® APP.

Optimizări:

Anomalia după actualizarea la 8.5.9 (lumină de funcționare albă permanentă după repornire) a fost remediată.

Manevrare optimizată cu suprafețe mari de cosit.

Leșire vocală și model de lumină optimizate.

Comportament adaptat al extensiei la temperaturi scăzute.

Stabilitate Wi-Fi optimizată și comportament dial-up în rețele WIFI slabe.

Este împiedicată apariția accidentală a mesajului de eroare (65648) "Matricea LED de temperatură prea mare".

Actualizarea stației de andocare previne apariția erorilor "scurtcircuit pe firul de delimitare" și "scurtcircuit pe firul de ghidare".

Apariția accidentală a erorii "Eroare de comunicare între sistemul electronic de alimentare și de andocare" a fost remediată.

Comportament optimizat de andocare pentru stațiile de andocare instalate în exterior.

Versiunea software a mașinii robotizate de tuns iarba este acum afișată și în modul Bluetooth în My iMOW® APP.

Revizuirea tuturor codurilor de eroare (corectarea denumirii erorilor și acțiuni corective)

Leșire vocală și model de lumină optimizate.

Apariția accidentală a erorii "butoane de oprire" (butonul de oprire nu este plauzibil) după repornirea nocturnă a fost remediată.

7.9.21

07.2024

Optimizări:

Funcția de actualizare a orei de sistem a mașinii robotizate de tuns iarba a fost revizuită. Au fost corectate erorile legate de timp. (Ore de cosit incorecte și neplauzibile, precum și mesaje de întreținere și de eroare la ore ilogice).

7.9.4

03.2024

Funcții:

Nivelul de încărcare al bateriei poate fi acum verificat în starea oprită sau andocată a mașinii robotizate de tuns iarba prin intermediul "Butonului Info".

Mesajele de eroare sunt acum comunicate mai detaliat prin intermediul vocii robotului de tuns iarba.

Testarea semnalului firului poate fi efectuată acum în MY iMOW® APP. Acest lucru face posibil să se stabilească dacă și care fir de ghidare sau de delimitare are o întrerupere.

Noua funcție de optimizare a marginilor disponibilă în aplicația MY iMOW®. Aceasta poate îmbunătăți aspectul în apropierea marginilor.

Optimizare:

Vizualizare îmbunătățită a activităților iMOW®. Culoarea verde reprezintă călătoria către zona de cosit și cositul în sine. Culoarea albă este utilizată pentru deplasările neproductive (de exemplu, deplasările către casă). Acestea vor fi afișate timp de 20 de secunde când începe acțiunea.

În caz de defecțiune, modelul de lumină LED pulsează roșu în față și în spate. În cazul unor condiții de eroare care trebuie recunoscute pe mașina de tuns iarba robotizată însăși, "butonul de blocare" este, de asemenea, marcat prin intermediul LED-urilor.

Leșirea vorbirii a fost optimizată.

Sensibilitatea senzorului de ploaie a fost redusă pentru a preveni întreruperea prea rapidă a procesului de cosire.

6.6.8

01.2024

Funcții:

Leșire vocală a mașinii de tuns iarba pentru o selecție de mesaje de eroare.

Corecții:

Optimizarea generală a conectivității, inclusiv comutarea între Wi-Fi și rețeaua celulară.

S-a remediat apariția accidentală a erorii semnalului de cablu după repornirea nocturnă.

S-a remediat o buclă infinită în timpul autotestatului mașinii de tuns iarba.

S-a fixat decalajul de timp în lista de evenimente.

Funcția "Porniți cositoarea" poate fi reactivată sau dezactivată în aplicație.

6.4.11

06.2023

i Actualizarea este disponibilă prin intermediul aplicației My iMOW®

Funcții:

Extinderea standardelor de comunicații mobile pentru optimizarea conectivității.

Corecții:

Condițiile de resetare pentru raportarea temperaturii bateriei au fost optimizate.

În timpul rutinei de repornire nocturnă, a apărut incorect un mesaj despre butonul de oprire. Această eroare a fost remediată.

În cazuri rare, iMOW® s-a oprit la margine. Această eroare este prevenită prin modificarea fluxului programului.