

## ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ iMOW®

Здесь можно найти всю информацию о предстоящих обновлениях функционального программного обеспечения iMOW®. Объем функций в состоянии поставки описан в инструкции по эксплуатации. Данный документ постоянно обновляется.

**7.9.4**

03.2024

### Функции:

Состояние заряда аккумулятора теперь можно проверить на роботе-газонокосилке с помощью кнопки "Информация", когда он находится в паузе или в доке.

Сообщения об ошибках теперь передаются более подробно с помощью голосового вывода на роботе-газонокосилке.

Проверка сигнала провода теперь может быть выполнена в приложении MY iMOW® APP. С ее помощью можно определить, есть ли обрыв направляющего или периметрального провода.

Новая функция оптимизации кромок доступна в приложении MY iMOW®. Это позволяет улучшить внешний вид вблизи края.

### Оптимизация:

Улучшенная визуализация действий iMOW®. Зеленый цвет обозначает движение к месту кошения и само кошение. Белый цвет используется для непроизводительных поездок (например, поездок домой).

При возникновении неисправностей светодиодный индикатор пульсирует красным цветом спереди и сзади. При возникновении неисправностей, которые необходимо подтвердить на самой газонокосилке-роботе,

"кнопка блокировки" также подсвечивается светодиодами.

Оптимизирован голосовой вывод.

Чувствительность датчика дождя была снижена, чтобы предотвратить слишком быструю отмену процесса кошения.

**6.6.8**

01.2024

### Функции:

Голосовой вывод газонокосилки для выбора сообщений об ошибках.

### Исправления:

Общая оптимизация подключения, включая переключение между Wi-Fi и сотовой связью.

Исправлено случайное возникновение ошибки проводного сигнала после ночной перезагрузки.

Решен бесконечный цикл при самодиагностике газонокосилки.

Исправлено смещение времени в истории событий.

Функцию «Начать косить на газонокосилке» можно снова включить или отключить в приложении.

**6.4.11**

06.2023

### Функции:

Расширение стандартов подвижной радиосвязи, используемых для оптимизации подключения.

**Исправления:**

Оптимизированы условия сброса для сообщения о температуре батареи.

Во время процедуры ночного перезапуска ошибочно появилось сообщение о кнопке остановки. Эта ошибка была исправлена.

В редких случаях iMOW® останавливался на краю. Эту ошибку можно предотвратить, изменив последовательность программ.