

OPOMBE ZA RAZLIČICO iMOW®

Tukaj boš našel vse informacije o prihodnjih posodobitvah funkcijske programske opreme iMOW®. Funkcionalni obseg stanja dobave je opisan v navodilih za uporabo. Ta dokument se nenehno posodablja.

7.9.4

03.2024

Funkcije:

Ko je robotska kosilnica ustavljena ali priklopljena, je zdaj mogoče preveriti stanje napolnjenosti baterije z gumbom "Info".

Sporočila o napakah so zdaj podrobneje sporočena prek glasovnega izpisa na robotski kosilnici.

V aplikaciji MY iMOW® APP je zdaj mogoče preveriti signal žice. S tem lahko zožite, ali in katera vodilna ali obodna žica ima prekinitev.

V aplikaciji MY iMOW® je na voljo nova funkcija za optimizacijo robov. S tem lahko izboljšate videz ob robu.

Optimizacija:

Izboljšana vizualizacija dejavnosti iMOW®. Zelena barva pomeni vožnjo do območja košnje in samo košnjo. Bela barva se uporablja za neproduktivne vožnje (npr. vožnje domov).

V primeru napak svetlobni vzorec LED spredaj in zadaj pulzira v rdeči barvi. V primeru napak, ki jih je treba potrditi na sami robotski kosilnici, je prek LED-svetilk osvetljen tudi gumb za zaklepanje.

Glasovni izhod je bil optimiziran.

Občutljivost senzorja za dež je bila zmanjšana, da se prepreči prehitra prekinitev procesa košnje.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izhod kosilnice za izbor sporočil o napakah.

Popravke:

Splošna optimizacija povezljivosti, vključno s preklapljanjem med wifi in mobilnim.

Nenamerni pojav napake žičnega signala po nočnem ponovnem zagonu je bil popravljen.

Rešena neskončna zanka med samotestiranjem kosilnice.

Časovni zamik v zgodovini dogodkov je bil popravljen.

Funkcijo »Začni košnjo na kosilnici« lahko v aplikaciji znova omogočite ali onemogočite.

6.4.11

06.2023

Funkcije:

Razširitev mobilnih radijskih standardov, ki se uporabljajo za optimizacijo povezljivosti.

Popravke:

Pogoji za ponastavitev sporočila o temperaturi baterije so optimizirani.

Med nočno rutino za ponovno zagon se je napačno pojavilo sporočilo gumba stop. Ta žuželka je bila popravljen.

V redkih primerih se je iMOW® ustavil na robu.
To napako preprečite s spremembo zaporedja
programa.