

## NORĀDES PAR iMOW® VERSIJU

Šeit tu atradīsi visu informāciju par turpmākajiem iMOW® funkciju programmatūras atjauninājumiem. Piegādes stāvokli pieejamās funkcijas ir aprakstītas lietošanas instrukcijā. Šis dokuments tiek pastāvīgi atjaunināts.

### 7.9.4

03.2024

#### Funkcijas:

Tagad akumulatora uzlādes stāvokli var pārbaudīt robotizētajā zāles pļāvējā, izmantojot "Info pogu", kad tas ir apturēts vai pietauvots.

Kļūdu ziņojumi tagad tiek paziņoti sīkāk, izmantojot robotizētā zāles pļāvēja balss izvadi.

Vadu signāla pārbaudi tagad var veikt MY iMOW® APP. To var izmantot, lai sašaurinātu, vai un kuram vadotnes vai perimetra vadam ir pārrāvums.

Jauna malu optimizācijas funkcija, kas pieejama MY iMOW® lietotnē. Tā var uzlabot izskatu pie malas.

#### Optimizācija:

Uzlabota iMOW® darbību vizualizācija. Zaļā krāsa apzīmē iebraukšanu pļaušanas zonā un pašu pļaušanu. Baltā krāsa tiek izmantota neproduktīviem braucieniem (piemēram, braucieniem mājās).

Bojājumu gadījumā LED gaismas diodes priekšpusē un aizmugurē pulsē sarkanā krāsā. Gadījumā, ja rodas traucējumi, kas jāapstiprina pašam robotizētajam zāles pļāvējam, ar gaismas diodes palīdzību tiek izgaismota arī "bloķēšanas poga".

Ir optimizēta balss izvade.

Ir samazināta lietus sensora jutība, lai pļaušanas process netiktu atcelts pārāk ātri.

### 6.6.8

01.2024

#### Funkcijas:

Pļaujmašīnas balss izvade kļūdu ziņojumu izvēlei.

#### Labojumi:

Vispārēja savienojamības optimizācija, ieskaitot pārslēgšanos starp wifi un mobilo.

Nejauša vadu signāla kļūdas rašanās pēc nakts atsāknēšanas ir izlabota.

Atrisināta bezgalīga cilpa pļāvēja pašpārbaudes laikā.

Laika nobīde notikumu vēsturē ir labota.

Funkciju "Sākt pļaušanu ar pļāvēju" lietotnē var iespējot vai atspējot vēlreiz.

### 6.4.11

06.2023

#### Funkcijas:

Mobilo radio standartu paplašināšana, ko izmanto, lai optimizētu savienojamību.

#### Labojumi:

Akumulatora temperatūras ziņojuma atiestatīšanas nosacījumi ir optimizēti.

Nakts restartēšanas rutīnas laikā kļūdaini parādījās apturēšanas pogas ziņojums. Šī kļūda ir novērsta.

Retos gadījumos iMOW® apstājās pie malas. Šī kļūda tiek novērsta, mainot programmu secību.