

NOTE DE LANSARE iMOW®

Aici vei găsi toate informațiile despre viitoarele actualizări ale software-ului funcțional iMOW®. Volumul de funcții în starea la livrare este descris în instrucțiunile de utilizare. Acest document este actualizat în mod constant.

7.9.4

03.2024

Funcții:

Starea de încărcare a bateriei poate fi acum verificată pe mașina robotizată de tuns iarba prin intermediul "butonului Info" atunci când este în pauză sau andocată.

Mesajele de eroare sunt acum comunicate mai detaliat prin intermediul ieșirii vocale de pe mașina de tuns iarba robotizată.

Verificarea semnalului cablului poate fi acum efectuată în aplicația MY iMOW® APP. Aceasta poate fi utilizată pentru a preciza dacă și care fir de ghidare sau de perimetru are o întrerupere.

Funcție nouă pentru optimizarea marginilor disponibilă în aplicația MY iMOW®. Aceasta poate îmbunătăți aspectul în apropierea marginii.

Optimizare:

Vizualizare îmbunătățită a activităților iMOW®. Culoarea verde reprezintă deplasarea către zona de cosit și cositul propriu-zis. Culoarea albă este utilizată pentru deplasările neproductive (de exemplu, deplasările spre casă).

În cazul unor defecțiuni, modelul de lumină LED pulsează roșu în față și în spate. În cazul unor defecțiuni care trebuie confirmate pe mașina robotizată de tuns iarba propriu-zisă, "butonul de blocare" este, de asemenea, evidențiat prin intermediul LED-urilor.

leșirea vocală a fost optimizată.

Sensibilitatea senzorului de ploaie a fost redusă pentru a împiedica anularea prea rapidă a procesului de tuns iarba.

6.6.8

01.2024

Funcții:

leșire vocală a mașinii de tuns iarba pentru o selecție de mesaje de eroare.

Remedierile:

Optimizarea generală a conectivității, inclusiv comutarea între wifi și celular.

Apariția accidentală a erorii semnalului de fir după repornirea nocturnă a fost corectată.

S-a rezolvat bucla infinită în timpul autotestării mașinii de tuns iarba.

Decalajul de timp din istoricul evenimentelor a fost corectat.

Funcția "Începeți să cosiți pe mașina de tuns iarba" poate fi activată sau dezactivată din nou în aplicație.

6.4.11

06.2023

Funcții:

Extinderea standardelor radio mobile utilizate pentru optimizarea conectivității.

Remedierile:

Condițiile de resetare pentru mesajul de temperatură a bateriei au fost optimizate.

În timpul rutinei de repornire nocturnă, a apărut în mod eronat un mesaj de buton de oprire. Acest bug a fost remediat.

În cazuri rare, iMOW® sa oprit la margine. Această eroare este împiedicată prin modificarea secvenței de program.