

ПРИМІТКИ ДО ВИПУСКУ iMOW®

Тут ви знайдете всю інформацію про майбутні оновлення функціонального програмного забезпечення iMOW®. Діапазон функцій стану поставки описано в інструкції з експлуатації. Цей документ буде постійно оновлюватися.

Як я можу отримати оновлення?

Оновлення можна зручно встановити у вашого авторизованого дилера. Просто запишіться на прийом або відвідайте одного з наших авторизованих партнерів, щоб оновити ваш пристрій до останньої версії. Якщо встановлення можливе через додаток MY iMOW®, ви також можете встановити оновлення в додатку в розділі "Система > Версія програмного забезпечення".

8.5.32

12.2024

Новий контент:

У зв'язку зі зміною стандарту режим з'єднання Bluetooth тепер необхідно активувати натисканням кнопки на газонокосарці-роботі під час призначення паролів iMOW®.

Колір денних ходових вогнів можна налаштувати в додатку MY iMOW® APP.

Вказівки щодо заміни ножів у додатку MY iMOW® APP.

Оптимізації:

Несправність після оновлення до 8.5.9 (постійно білий бігучий рядок після перезавантаження) виправлено.

Оптимізоване керування на великих площах скошування.

Оптимізовано виведення голосу та світлову картину.

Адаптоване подовження при низьких температурах.

Оптимізовано стабільність Wi-Fi та поведінку dial-up у слабких мережах WIFI.

Запобігається випадкова поява повідомлення про помилку (65648) "Занадто висока температура світлодіодної матриці".

Оновлення док-станції запобігає виникненню помилок "коротке замикання на граничному дроті" та "коротке замикання на направляючому дроті".

Виправлено випадкове виникнення помилки "Помилка зв'язку між електронікою живлення та док-станції".

Оптимізоване стикування для зовнішніх док-станцій.

Версія програмного забезпечення газонокосарки-робота тепер також відображається в додатку My iMOW® APP у режимі тільки через Bluetooth.

Переглянуто всі коди помилок (виправлення назв помилок та коригувальні дії)

Оптимізовано виведення голосу та світлову картину.

Виправлено випадкове виникнення помилки "кнопки зупинки" (кнопка зупинки неправдоподібна) після нічного перезавантаження.

7.9.21

07.2024

Оптимізація:

Переглянуто функцію оновлення системного часу газонокосарки-робота. Виправлено помилки, пов'язані з часом. (Неправильний і неправдоподібний час косіння, а також повідомлення про технічне обслуговування і помилки в нелогічний час).

7.9.4

03.2024

Функції:

Рівень заряду акумулятора тепер можна перевірити в зупиненому або пришвартованому стані газонокосарки-робота за допомогою кнопки "Інформація".

Повідомлення про помилки тепер передаються більш детально через голосовий інтерфейс газонокосарки-робота.

Тестування сигналу дротів тепер можна виконувати в додатку MY iMOW® APP. Це дає змогу визначити, чи є обрив у направляючому або обмежувальному дроті, і якщо так, то в якому саме.

Нова функція оптимізації країв доступна в додатку MY iMOW®. Це може покращити зовнішній вигляд біля країв.

Оптимізація:

Покращена візуалізація роботи iMOW®. Зелений колір позначає шлях до зони косіння та саме косіння. Білий колір використовується для непродуктивних поїздок (наприклад, поїздок додому). Вони відображатимуться протягом 20 секунд, коли почнеться дія.

У разі несправності світлодіодні індикатори спереду і ззаду пульсують червоним кольором.

У разі виникнення помилок, які повинні бути підтверджені на самій газонокосарці-роботі, "кнопка блокування" також позначається за допомогою світлодіодів.

Оптимізовано виведення мовлення.

Чутливість датчика дощу зменшено, щоб запобігти занадто швидкому перериванню процесу косіння.

6.6.8

01.2024

Функції:

Голосовий вивід газонокосарки для вибору повідомлень про помилки.

Поправки:

Загальна оптимізація підключення, включаючи перемикання між Wi-Fi і стільниковою мережею.

Виправлено випадкове виникнення помилки кабельного сигналу після нічного перезапуску.

Виправлено нескінченне зациклення під час самотестування газонокосарки.

Виправлено зміщення часу в списку подій.

Функцію "Запустити косарку" можна активувати або деактивувати в додатку.

6.4.11

06.2023

i Оновлення доступне через додаток My iMOW®.

Функції:

Розширення стандартів мобільного зв'язку для оптимізації підключення.

Поправки:

Оптимізовано умови скидання для звіту про температуру батареї.

Під час нічного перезавантаження некоректно з'являлося повідомлення про кнопку зупинки. Ця помилка була виправлена.

У рідкісних випадках iMOW® зупиняється на краю. Цю помилку можна запобігти, змінивши потік програми.