

[NOTI TA 'RILAXX IMOW®

Hawnhekk issib l-informazzjoni kollha dwar aġġornamenti rilaxxati tas-softwer tal-funzjoni iMOW® fil-futur. Il-firxa tal-funzjonijiet tal-istatus tal-kunsinna hija deskritta fl-istruzzjonijiet operattivi. Dan id-dokument se jiġi aġġornat kontinwament.

Kif nista' nikseb l-aġġornament?

L-aġġornament jista' jiġi installat b'mod konvenjenti fin-negozjant awtorizzat tiegħek. Semplicement aġġmel appuntament jew żur wieħed mill-imsieħba awtorizzati tagħna biex tagġorna t-tagħmir tiegħek għall-aħħar verżjoni. Jekk l-installazzjoni hija possibbli permezz tal-app iMOW® MY, tista' wkoll tinstalla l-aġġornament fl-app taħt "Verżjoni tas-Sistema > tas-Softwer".

8.5.32

12.2024

Kontenut ġdid:

Minhabba bidla fl-istandard, il-modalità ta' 'konnessjoni Bluetooth issa trid tiġi attivata billi tagħfas buttuna fuq il-lawnmower robotiku meta tassenja passwords iMOW®.

Il-kulur tad-dwal tas-sewqan binhar jista' jiġi aġġustat fl-APP iMOW® MY.

Innota dwar il-bidla tas-sikkina fl-APP iMOW® TIEGHI.

Ottimizzazzjonijiet:

L-anormalità wara l-aġġornament għal 8.5.9 (dawl tal-ġiri abjad b'mod permanenti wara r-reboot) ġiet iffissata.

Trattament ottimizzat ma' żoni kbar ta' mowing .

L-output tal-vuċi u l-mudell tad-dawl ottimizzati.

Imġiba ta' estensjoni adattata f'temperaturi baxxi.

Stabbiltà Wi-Fi ottimizzata u mġiba ta' 'dial-up' f'networks WIFI dgħajfa.

L-okkorrenza aċċidentali tal-messaġġ ta' 'żball (65648) "Matriċi LED tat-temperatura għolja wisq" hija evitata.

L-aġġornament tal-istazzjon tad-docking jipprevjeni l-okkorrenza tal-iżbalji taċ-"short circuit on boundary wire" u "short circuit on guide wire".

L-okkorrenza aċċidentali tal-iżball "Żball fil-komunikazzjoni bejn l-elettronika tal-enerġija u tad-docking" ġiet irrangata.

Imġiba ottimizzata tad-docking għal stazzjonijiet tad-docking installati esternament.

Il-verżjoni tas-softwer tal-lawnmower robotiku issa tintwera wkoll fil-modalità Bluetooth biss fl-App My iMOW®.

Irreveda l-kodiċijiet kollha tal-iżbalji (korrezzjoni tal-ismijiet tal-iżbalji u l-azzjonijiet korrettivi)

L-output tal-vuċi u l-mudell tad-dawl ottimizzati.

L-okkorrenza aċċidentali tal-iżball tal-"buttuni tal-waqfien" (buttuna tal-waqfien mhux plawżibbli) wara li r-reboot ta' bil-lejl ikun ġie ffissat.

7.9.21

07.2024

Ottimizzazzjonijiet:

Il-funzjoni għall-aġġornament tal-ħin tas-sistema tal-lawnmower robotiku ġiet riveduta. Żbalji relatati mal-ħin ġew ikkoreġuti. (Ħinijiet tal-irmunkar żbaljati u implawsibbli, kif ukoll messaġġi ta' manutenzjoni u żball fi żminijiet ilologċi).

7.9.4

03.2024

Funzjonijiet:

Il-livell tal-iċċarġjar tal-batterija issa jista 'jiġi ċċekkjat fl-istat imwaqqaf jew docked tal-lawnmower robotiku permezz tal- "Buttuna Info".

Messaġġi ta 'żball issa huma kkomunikati f'aktar dettall permezz tal-output tal-vuċi tal-lawnmower robotiku.

L-ittestjar tas-sinjali tal-wajer issa jista 'jitwettaq fl-APP iMOW® TIEGHI. Dan jagħmilha possibbli li jitnaqqas jekk u liema gwida jew wajer tal-konfini għandux interruzzjoni.

Karatteristika ġdida ta 'ottimizzazzjoni tat-tarf disponibbli fl-app iMOW® MY. Dan jista 'jtejjeb id-dehra ħdejn it-truf.

Ottimizzazzjoni:

Vizwalizzazzjoni mtejbja tal-attivitajiet tal-iMOW®. Il-kulur aħdar tfisser il-vjaġġ lejn iż-żona tal-irmonk u l-irmonk innifsu. Il-kulur abjad jintuża għal vjaġġi mhux produttivi (eż. vjaġġi lejn id-dar). Dawn jintwerew għal 20 sekonda meta tibda l-azzjoni.

F'każ ta' malfunzjonament, id-disinn tad-dawl LED jilhaq aħmar fuq quddiem u wara. Fil-każ ta' kundizzjonijiet ta' żball li għandhom jiġu rikonoxxuti fuq il-lawnmower robotiku nnifsu, il-"buttuna tal-illokkjar" hija mmarkata wkoll permezz tal-LEDs.

L-output tad-diskors ġie ottimizzat.

Is-sensittività tas-sensor tax-xita tnaqqset biex tevita li l-proċess tal-irmonk jiġi abortit malajr wisq.

6.6.8

01.2024

Funzjonijiet:

Mower output tal-vuċi għal għażla ta' messaġġi ta' żball.

Korrezzjonijiet:

Ottimizzazzjoni ġenerali tal-konnettività, inkluż il-bdil bejn il-Wi-Fi u n-netwerk ċellulari.

Irranġa l-okkorrenza aċċidentali tal-iżball tas-sinjali tal-kejbil wara l-istartjar mill-ġdid ta' bil-lejl.

Irranġa ċirku infinit matul l-awto-test tal-mower.

Irranġa t-tpaċija tal-ħin fil-lista tal-avvenimenti.

Il-funzjoni "Start mowing mower" tista' tiġi attivata mill-ġdid jew diżattivata fl-app.

6.4.11

06.2023

i L-aġġornament huwa disponibbli permezz tal-app My iMOW®

Funzjonijiet:

Espansjoni tal-istandards tal-komunikazzjoni mobbli biex tiġi ottimizzata l-konnettività.

Korrezzjonijiet:

Il-kundizzjonijiet ta' reset għar-rappurtar tat-temperatura tal-batterija ġew ottimizzati.

Matul ir-rutina ta' startjar mill-ġdid ta' bil-lejl, deher messaġġ dwar il-buttuna tal-waqfien ħażin. Dan il-bug ġie ffissat.

F'każijiet rari, l-iMOW® waqfet fit-tarf. Dan l-iżball ma jithalliex jinbidel il-fluss tal-programm.